9

Schraubendreher

Einzelschraubendreher (Standard)						
Typ Wiha SoftFinish	Größe x Klingenlänge	Typ Wera Kraftform Plus 300	Größe x Klingenlänge	Typ Wera Schraubmeißel Kraftform Plus 900	Größe x Klingenlänge	
() Schlitz-Schraubendreher						
SDREH S3,5x75i	3,5 x 75	SDREH S3,5x75	3,5 x 75	SDREHM S3,5x80	3,5 x 80	
SDREH S4,5x90i	4,5 x 90	SDREH S4,0x90	4,0 x 90	SDREHM S4,5x90	4,5 x 90	
SDREH S5,5x100i	5,5 x 100	SDREH S5,5x100	5,5 x 100	SDREHM \$5,5x100	5,5 x 100	
SDREH S7,0x125i	7,0 x 125	SDREH S6,5x125	6,5 x 125	SDREHM S7,0x125	7,0 x 125	
Phillips-Schraubendreher						
SDREH PH1x80i	PH1 x 80	SDREH PH1x80	PH1 x 80	SDREHM PH1x80	PH1 x 80	
SDREH PH2x100i	PH2 x 100	SDREH PH2x100	PH2 x 100	SDREHM PH2x100	PH2 x 100	
♣ Pozidriv-Schraubendreher						
SDREH PZ1x80i	PZ1 x 80	SDREH PZ1x80	PZ1 x 80	SDREHM PZ1x80	PZ1 x 80	
SDREH PZ2x100i	PZ2 x 100	SDREH PZ2x100	PZ2 x 100	SDREHM PZ2x100	PZ2 x 100	
TORX-Schraubendreher						
SDREH TX10x80i	TX10 x 80	SDREH TX10x80	TX10 x 80			
SDREH TX15x80i	TX15 x 80	SDREH TX15x80	TX15 x 80	SDREHM TX15x80	TX15 x 80	
SDREH TX20x100i	TX20 x 100	SDREH TX20x100	TX20 x 100	SDREHM TX20x90	TX20 x 90	
SDREH TX25x100i	TX25 x 100	SDREH TX25x100	TX25 x 100	SDREHM TX25x100	TX25 x 100	
				SDREHM TX27x125	TX27 x 125	
SDREH TX30x115i	TX30 x 115	SDREH TX30x115	TX30 x 115	SDREHM TX30x150	TX30 x 150	
SDREH TX40x130i	TX40 x 130	SDREH TX40x130	TX40 x 130	SDREHM TX40x150	TX40 x 150	







Einzelschraubendreher (VDE, gepruff bis 1000V)							
Typ Wiha	Größe x	Typ Wera Kraftform	Größ				
SoftFinish	Klingenlänge	Plus 300	Kling				

Typ Wiha	Größe x	Typ Wera Kraftform	Größe x			
SoftFinish	Klingenlänge	Plus 300	Klingenlänge			
SDREHE S2,5x75i	2,5 x 75	SDREHE S2,5x80	2,5 x 80			
SDREHE S3,5x100i	3,5 x 100	SDREHE S3,5x100	3,5 x 100			
SDREHE S4,5x125i	4,5 x 125	SDREHE S4,0x100	4,0 x 100			
SDREHE S5,5x125i	5,5 x 125	SDREHE \$5,5x125	5,5 x 125			
Phillips-Schraubendreher						
SDREHE PH1x80i	PH1 x 80	SDREHE PH1x80	PH1 x 80			
SDREHE PH2x100i	PH2 x 100	SDREHE PH2x100	PH2 x 100			
Pozidriv-Schraubendreher						
		SDREHE PZ1x80	PZ1 x 80			
		SDREHE PZ2x100	PZ2 x 100			
TORX-Schrauben	*TORX-Schraubendreher					
		SDREHE TX8x80	TX8 x 80			
		SDREHE TX9x80	TX9 x 80			
		SDREHE TX10x80	TX10 x 80			
		SDREHE TX15x80	TX15 x 80			
		SDREHE TX20x80	TX20 x 80			
		SDREHE TX25x100	TX25 x 100			



Wera Kraftform Plus 300

Präzisions-Schraubendreher-Sets

①Einpoliger Spannungsprüfer (150-250V)

Wiha PicoFinish

Beschreibung: Wiha Präzisions-Schraubendreher-Sets -PicoFinish- Griffe mit Drehkappe und Schnelldrehzone, Klingen aus durchgehend gehärtetem, mattverchromten Chrom-Vanadium-Molybdänstahl, sowie die ChromTop®-Klingenspitze zeichnen diese Schraubendreher als ideale Werkzeuge für alle feinen, filigranen Arbeiten in der Elektro- und Feinmechanik aus. Das Schraubendreherset wird mit praktischem Kunststoffhalter geliefert.

SDREHE SP3,0×70 3,0 × 70

	Тур	Beschreibung			
	SDREHP SPH SET6i	6-teiliger Schraubendrehersatz (Schlitz und PH-Phillips)			
		① Schlitz: 1,5x40 - 2,0x40 - 2,5x50 - 3,0x50			
		Phillips: PH00x40 - PH0x50			
	SDREHP TX SET6i	6-teiliger Schraubendrehersatz (TORX)			
		TORX: TX4x40 - TX5x40 - TX6x40 - TX7x40 - TX8x40 - TX9x50			
ı		W TOTAL TATAL THORIS THORIS THORIS THORIS THORIS			



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertel Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

